

**CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH  
HỒNG TÂM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN**

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 375/TB-ĐGHT ngày 19/9/2023 của Công ty ĐGHD Hồng Tâm)

| TT | Nhãn hiệu    | Đơn vị                | Biển kiểm soát | Số khung, Số máy                  | Giá trị    | Hiện trạng tài sản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | XE Ô TÔ      |                       |                |                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Toyota Hilux | Công an huyện Kỳ Anh  | 38A - 6666     | SK: 6700148581<br>SM: 3L5589477   | 28.464.000 | Bị hư hỏng, không còn sử dụng; hệ thống máy: không hoạt động được. Hệ thống gầm: Hệ thống phanh giảm xóc ri sét nhiều, vô lăng, trục lái rơ lắc, hỏng côn. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có.                                                                                                  |
| 2  | Nissan       | Công an thị xã Kỳ Anh | 38A - 0715     | SK: 22Z0038591<br>SM: QD32244784  | 41.704.000 | Xe hư hỏng, không còn sử dụng được. Hệ thống máy: Không hoạt động được. Hệ thống gầm: Hệ thống phanh giảm xóc ri sét nhiều, vô lăng, trục lái rơ lắc, hỏng côn. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có.                          |
| 3  | Toyota       | Công an thị xã Kỳ Anh | 38A - 0538     | SK: KF3-6902452<br>SM: 7K-0458827 | 43.349.000 | Xe hư hỏng nặng, không còn sử dụng được, bỏ ngoài bãi trên. Hệ thống máy: không hoạt động được. Hệ thống gầm: Hệ thống phanh, giảm xóc ri sét nhiều, vô lăng, trục lái rơ lắc, hỏng côn. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có. |
| 4  | Mitsubishi   | Công an thị xã Kỳ Anh | 38A - 5868     | SK: W6J000447<br>SM: 6G72SJ8047   | 24.813.000 | Xe hư hỏng nặng. Hệ thống máy: không hoạt động được.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|   |        |                         |            |                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|--------|-------------------------|------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |                         |            |                                  |            | Hệ thống gầm: Hệ thống phanh, giảm xóc ri sét nhiều, vô lăng, trục lái rơi lắc, hỏng côn. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có.                                                                                  |
| 5 | KIA    | Công an huyện Hương Sơn | 38A - 3637 | SK: T4C000548<br>SM: JT542501    | 22.700.000 | Xe hư hỏng, để lâu ngày không sửa chữa. Hệ thống máy: không hoạt động được. Hệ thống gầm: Hệ thống phanh, giảm xóc ri sét nhiều, vô lăng, trục lái rơi lắc, hỏng côn. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có.      |
| 6 | Nissan | Công an huyện Hương Sơn | 38A - 0608 | SK: 22Z0038574<br>SM: QD32244729 | 31.262.000 | Xe hư hỏng, để lâu ngày không sửa chữa. Hệ thống máy: không hoạt động được. Hệ thống gầm: Hệ thống phanh, giảm xóc ri sét nhiều, vô lăng, trục lái rơi lắc, hỏng côn. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có.      |
| 7 | FORD   | PC07                    | 38A - 2728 | SK: RRD3P02586<br>SM: WLAT429780 | 43.855.000 | Xe hư hỏng nặng, để lâu ngày không sửa chữa, bỏ ngoài bãi. Máy bị lật biên. Hệ thống gầm: Mọt, han gỉ; hệ thống phanh, giảm xóc ri sét nhiều. Vô lăng trục lái bị rơi lắc. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có. |
| 8 | KIA    | Công an huyện Nghi Xuân | 38A - 6788 | SK: 950965<br>SM: J2356176       | 19.360.000 | Xe hỏng lâu ngày, bỏ ngoài trời mưa gió không được che đậy. Hệ thống máy: không hoạt động được. Hệ thống gầm: Hệ thống phanh, giảm xóc ri sét nhiều, vô lăng, trục lái rơi lắc, hỏng côn. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng                    |

|    |                |                           |            |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|---------------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                           |            |                                 |            | và phụ kiện kèm theo xe không có.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | KIA            | Công an thành phố Hà Tĩnh | 38A - 3789 | SK: 000151<br>SM: J2-387512     | 20.350.000 | Xe hư hỏng, để lâu ngày không sửa chữa. Hệ thống máy: Máy ăn dầu nhớt, lọt hơi. Hệ thống gầm: Xắc xi bị vênh. Hệ thống điện:Ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có.                                                                                                                                                                                            |
| 10 | KIA            | Công an huyện Thạch Hà    | 38A - 3888 | SK: 524C000418<br>SM: J2-388172 | 20.130.000 | Xe hư hỏng nặng để ở gara. Máy bị lật biên. Hệ thống gầm: Xắc xi hoen gỉ, mọt, nứt gãy. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có.                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Toyota Corola  | Công an huyện Đức Thọ     | 38A - 0388 | SK: 0194567<br>SM: 1840634      | 32.267.000 | Xe hư hỏng nặng không còn sử dụng được bỏ ở bãi trên 10 năm nay. Hệ thống máy không còn hoạt động được. Hệ thống gầm, hệ thống phanh giảm xóc bị rỉ sét nhiều, vô lăng, trục lái rò rỉ. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Thùng xe bị rỉ thùng nhiều; ghế ngồi rách, mục. Phần thiết bị chuyên dùng và phụ kiện kèm theo xe không có.                                                                                          |
| 12 | Toyota ZACE-GL | PH10                      | 38A - 9999 | SK: 6907782<br>SM: 0665774      | 47.393.000 | Xe hư hỏng nặng không còn sử dụng được bỏ ở bãi trên 10 năm nay. Hệ thống máy: Máy bị lật biên. Hệ thống gầm: Mọt, han gỉ, hệ thống phanh, giảm xóc rỉ sét nhiều; vô lăng, trục lái rò rỉ. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: ghế ngồi rách, mục; thân xe bị gỉ sét, mọt méo. Phần thiết bị chuyên dùng kèm theo xe không có; Phụ kiện kèm theo xe không có. Khả năng khắc phục sửa chữa: Hư hỏng nặng, khó khắc phục sửa chữa. |
| 13 | Daihatsu       | PH10                      | 38A - 0133 | SK: 0054130<br>SM: 1950192      | 6.400.000  | Xe hư hỏng nặng không sử dụng được bỏ ở bãi trên 10 năm nay. Hệ thống máy: Máy bị lật biên. Hệ thống gầm: Mọt, han gỉ. Hệ thống phanh, giảm xóc rỉ sét nhiều. Vô lăng, trục lái rò rỉ. Hệ thống điện: Dây điện bị đứt nhiều, ắc quy không còn điện năng. Thân xe, nội thất: Ghế ngồi rách,                                                                                                                                                                                        |

|    |               |      |               |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------|------|---------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |      |               |                              |            | mục; thân xe bị gỉ sét, móp méo. Phần thiết bị chuyên dùng kèm theo xe không có. Phụ kiện kèm theo xe không có. Khả năng khắc phục sửa chữa: Hư hỏng nặng, khó khắc phục sửa chữa.                                                                    |
| II | XE MÔ TÔ      |      |               |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | Honda Phantom |      | 38A1 - 000.06 | SK: K500372<br>SM: 2428911   | 24.392.000 | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, bộ chế hòa khí, bộ lọc gió hỏng. Lốp mòn và nứt, bộ nhông xích bị đứt, gãy, cơ cấu phanh trước, sau hỏng; hệ thống dây điện bị cháy. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi |
| 2  | Honda Phantom | PC06 | 38A1 - 000.07 | SK: 500259<br>SM: 2427289    | 24.392.000 | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, lọt hơi. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy, hệ thống dây điện bị cháy, ắc quy hỏng. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi                                          |
| 3  | Honda 250cc   | PC06 | 38B1 - 0447   | SK: 006741<br>SM: 1006858    | 2.000.000  | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, trượt côn, bộ lọc gió hỏng. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy, hệ thống dây điện bị cháy, ắc quy hỏng. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi                       |
| 4  | Honda 250cc   | PC06 | 38B1 - 0429   | SK: 005018<br>SM: 1005106    | 2.000.000  | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, lọt hơi. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy, hệ thống dây điện bị cháy, ắc quy hỏng. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi                                          |
| 5  | Suzuki        | PC06 | 38B1 - 0044   | SK: 134588<br>SM: 177101     | 2.000.000  | Xe hỏng nhiều năm nay không sửa chữa. Động cơ không hoạt động được, lọt biên. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, hệ thống dây điện bị cháy, ắc quy hỏng. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi                         |
| 6  | Honda Phantom | PK02 | 38A1 - 000.05 | SK: 00043642<br>SM: E0043642 | 8.526.000  | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, lọt hơi. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy; cơ cấu phanh trước, sau hỏng; ắc quy hỏng. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi                                       |
| 7  | Honda Phantom | PK02 | 38A1 - 000.09 | SK: 00047422<br>SM: E0043622 | 8.526.000  | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, bộ chế hòa khí, bộ lọc gió hỏng. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị                                                                                                                                     |

|    |               |                        |               |                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                        |               |                              |           | đứt, gãy; cơ cấu phanh trước, sau hỏng; hệ thống dây điện bị cháy. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi.                                                                                                                                             |
| 8  | Honda Phantom | PK02                   | 38A1 - 000.10 | SK: 00047313<br>SM: E0047313 | 8.526.000 | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, trượt côn. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt; hệ thống dây điện bị đứt, gãy. Xe đã hết khấu hao, hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi.                                                                                    |
| 9  | Honda Dream   | PK02                   | 38B1 - 0546   | SK: 113582<br>SM: 113582     | 1.536.000 | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, cháy cuộn điện. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy; cơ cấu phanh trước, sau hỏng. Hệ thống dây điện bị cháy. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi.                                            |
| 10 | Honda Dream   | PK02                   | 38B1 - 0528   | SK: 113634<br>SM: 113634     | 1.537.000 | Xe hỏng để ở kho. Động cơ không hoạt động được, lọt hơi. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy, cơ cấu phanh trước, sau hỏng. Hệ thống dây điện bị cháy. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi.                                                  |
| 11 | Honda Dream   | PK02                   | 38B1 - 0520   | SK: 117783<br>SM: 117783     | 1.536.000 | Xe hỏng lâu ngày không kiểm tra, để ở kho. Động cơ không hoạt động được, bộ chế hòa khí, bộ lọc gió hỏng. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy; cơ cấu phanh trước, sau hỏng; hệ thống dây điện bị cháy. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi. |
| 12 | Honda Dream   | PK02                   | 38B1 - 0521   | SK: 117779<br>SM: 117779     | 768.000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | Honda         | PA01                   | 38B1 - 0131   | SK: 0177868<br>SM: 177811    | 1.536.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Honda         | PA01                   | 38B1 - 0132   | SK: 177833<br>SM: 017792     | 1.536.000 | Xe hỏng nhiều năm nay không sửa chữa được. Động cơ không hoạt động được, lọt biên. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy; hệ thống dây điện bị cháy. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi.                                                       |
| 15 | Honda         | PC01                   | 38B1 - 0519   | SK: 033843<br>SM: 1040798    | 1.541.000 | Xe hỏng lâu ngày không kiểm tra, để ở kho. Động cơ không hoạt động được, cháy cuộn điện. Lốp mòn và nứt; bộ nhông xích bị đứt, gãy; cơ cấu phanh trước, sau hỏng; hệ thống dây điện bị cháy. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng không còn khả năng phục hồi.                   |
| 16 | Honda         | Công an huyện Vũ Quang | 38A1 -0135    | SK: 5004635<br>SM: 03105891  | 7.026.000 | Xe hỏng lâu ngày không kiểm tra, để ở kho. Động cơ không hoạt động được, lọt biên, bộ lọc gió hỏng. Lốp mòn và bị                                                                                                                                                                |

|     |                       |                         |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |                         |               |             |            | nứt; bộ nhông xích bị đứt; hệ thống dây điện bị cháy. Xe đã hết khấu hao, nay hư hỏng nặng, không còn khả năng phục hồi                                                                                                                                                                                                                                                                |
| III | XUÔNG MÁY             |                         |               |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | Xuông ST4.2; máy 25CV | Công an huyện Hương Sơn | CA38 - 53.030 | SM: 309318  | 19.200.000 | Máy đẩy hiện không hoạt động được, bộ chế hòa khí, bugi hỏng; chân vịt bị mẻ; vỏ xuông quá cũ, ghế lái hỏng, mái che không có. Hệ thống điện: Không có ắc quy, hệ thống mạch điện bị chập, cháy. Phương tiện đã qua sửa chữa, thay thế nhiều lần nay hư hỏng nặng khó có khả năng phục hồi, chi phí sửa chữa, thay thế linh phụ kiện lớn. Phần thân xuông chỉ tận dụng để bán phế liệu |
| 2   | Xuông 40CV            | Công an huyện Thạch Hà  | CA38 - 0023   | SM: 1060750 | 23.604.000 | Vỏ xuông bị một, han gỉ; ghế lái hỏng, mái che không có. Máy đẩy hiện không hoạt động được, không có ắc quy, bộ chế hòa khí, bugi hỏng, chân vịt bị gãy. Phương tiện đã qua sửa chữa, thay thế nhiều lần nay hư hỏng nặng khó có khả năng phục hồi                                                                                                                                     |
| 3   | Xuông 85CV            | Công an huyện Nghi Xuân | CA38 - 0006   | SM: 102454  | 26.404.000 | Vỏ xuông quá cũ, ghế lái hỏng, mái che không có. Máy đẩy hiện không hoạt động được, không có ắc quy; bộ chế hòa khí, bugi hỏng, chân vịt bị mẻ. Phương tiện đã qua sửa chữa, thay thế nhiều lần nay hư hỏng nặng khó có khả năng phục hồi                                                                                                                                              |

NGƯỜI LẬP



Đinh Thị Hiền Trang

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 9 năm 2023



Đinh Hồng Tâm